

Work Scope / Ambito de trabajo:

☒ Mechanical / Mecanico☐ Electrical / Electrico☐ Others / Otros:

Date: 3-5-22

Mantenimiento a plato de succión de bomba 322-PP-1102

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección de equipos y área de trabajo	Comportamiento humano	Personal nec.		✓		Personal capacitado con los 12 peligros fatales y el PIENSE		✓	
gitar plato de succión con curva plana	- carga superior de Personal - Caída de objeto mecánico	Personal mecánico			✓	- operador de grua puente certificado - grua puente inspeccionada y en buen estado - equipo de izaje en buen estado y en equilibrio de trimastre (cuerda) - uso de guantes de nitrilo - uso de lentes - Personal certificado en Capacitación de Rescate		✓	
retificación de roscas con machuelo. uso de perno/monte res o Buy	- anal. toxica - sust. irritante - sust. Venenosa	Personal nec.		✓		- uso de protección auditiva - Estacionamiento de media cara con filtro para partícula full face - uso de camata full face		✓	
Cepillado de superficie con flexible y aranda	- Ruido - partículas de polvo - Rotación frecuente	Personal nec.		✓		- Emplear Postura adecuada para evitar lesiones - Cambio de postura periódicamente		✓	
Orden y limpieza del área de trabajo	- Corregir postura por postura - Postura inadecuada	Personal nec.		✓				✓	

 Author / Autor
 Name/Nombre: Ricardo Mendez
 Sign/Firma: 

 Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante
 Name/Nombre: Ricardo Mendez
 Sign/Firma: 

 Permit Holder / Titular del Permiso
 Name/Nombre: Ricardo Mendez
 Sign/Firma: 

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

A. DETALLES GENERALES - GENERAL DETAILS

PDT/PTW No.:	EDP/PCB No.:	Candado azul Blue lock No.:	Fecha/Date: 3-5-22
Ubicación/Location: TALLER WORK SHOP.			Hora/Time: 9:30 pm

Alcance del trabajo en caliente a realizar/Hot Work Scope to be performed:

Soldadura. Emendado. Corte con Acetiloxígeno.

Este permiso o lista de verificación, debe ser completado por el Supervisor del grupo de trabajo y el Solicitante del permiso antes de llevar a cabo cualquier trabajo en caliente fuera de un taller autorizado.

This Permit / Checklist must be completed by the work group Supervisor and Permit Holder before work is carrying out any Hot Work outside of an authorized workshop.

Trabajo en caliente incluye soldadura térmica u oxicorte, calentamiento y otro tipo de fuego – produciendo otro tipo de operación que pueda incrementar el riesgo de fuego o explosión

Hot Work includes welding, thermal or oxygen cutting, heating and other fire – producing operation that may increase the risk of fire or explosion.

B. LISTA DE INSPECCION DE EQUIPOS: para ser completado por el solicitante del permiso: selecciona las casillas que aplique

EQUIPMENT AND SAFETY INSPECTION CHECKLIST: To be completed by Permit Holder: tick the applicable box ☒

	Si/Yes	No	N/A		Si/Yes	No	N/A
Mangueras de gas están en buenas condiciones Are gas hoses in good working condition	☒	☐	☐	¿Cables de soldadura han sido inspeccionados? Welding leads have been inspected?	☒	☐	☐
Reguladores (de Oxígeno) en buenas condiciones Regulators (Oxygen) in good condition	☒	☐	☐	¿Se han inspeccionado y marcado los gansos? Gaugers been inspected and tagged?	☒	☐	☐
Reguladores (combustible) en buenas condiciones Regulators (Fuel gas) in good condition	☒	☐	☐	¿Mantas ignífugas en buenas condiciones? Flashback Arresters are good condition?	☒	☐	☐
Antorcha de corte inspeccionada y en buenas condiciones Cutting torch is inspected and in good condition	☒	☐	☐	¿Se requieren cortinas para soldadura? Are Welding screens required?	☐	☒	☐
Extintor (tarjeta de inspección reciente) Fire Extinguisher (current inspection tag)	☒	☐	☐	¿Abrazaderas y cables de tierra instalados? Earth Leads and Clamps are installed?	☒	☐	☐
Cables de alimentación (tarjeta de inspección reciente) Power leads (current inspection tag)	☒	☐	☐	¿Se necesitan señales y barricadas? Are Signs and Barricades needed?	☐	☒	☐
Ventiladores (tarjeta de inspección reciente) Fans (current inspection tag)	☐	☐	☒	¿El vigía está en el lugar de trabajo? Is fire sentry in place?	☒	☐	☐
¿Está instalada una protección de puesta a tierra? Is earth leakage protection installed?	☒	☐	☐	¿Hay equipo con puesta a tierra para prevenir energía estática? Equipment grounded to prevent static build up?	☒	☐	☐

RIESGOS Y PRECAUCIONES A TOMAR: Para completar por el titular de permiso: selecciona las casillas que aplique

HAZARDS AND PRECAUTIONS TO BE TAKEN: To be completed by Permit Holder: tick the applicable box ☒

	Si/Yes	No	N/A		Si/Yes	No	N/A
¿Combustible, líquidos y gases inflamables han sido retirados del área de trabajo en caliente con al menos 10 m de radio de separación (incluyendo parte superior e inferior)? Combustible, flammable gases and liquids materials removed from the hot work area within a minimum radius of 10m (including above and below work area)?	☒	☐	☐	¿Se generan gases explosivos, polvos o partículas inflamables por el trabajo realizado? Will explosives or flammable gases or dusts be generated by the work being undertaken?	☒	☐	☐
¿Hay algún drenaje, pozos y/o depresiones con 10 m de profundidad cerca del área de trabajo que necesite ser cubierto? Are there any drains, pits and depression within 10m of work area which needed to be covered?	☐	☒	☐	¿Los tanques, válvulas, venteos y tuberías han sido selladas, aseguradas y bloqueadas? Have tanks, valves, vents and pipelines been blanked off, secured and isolated?	☒	☐	☐

Hot Work Checklist - Permit

LOTO-008 Rev 01

¿Todos los cilindros de gas han sido asegurados y almacenados correctamente? Are all gas cylinders stored and restrained correctly?	☒ ☐ ☐	¿Los cables eléctricos y fajas transportadoras están cubiertas? Are cable trays and conveyors covered?	☒ ☐ ☐
¿Están instaladas las señales y barricadas en el lugar del trabajo? Is hot work location barricaded and signage's are installed?	☒ ☐ ☐	¿Equipo contra incendio / extintores ha sido revisado y colocado en el lugar de trabajo? Has fire equipment / extinguisher been checked and put into place?	☒ ☐ ☐

IESGOS Y PRECAUCIONES A TOMAR: Para ser completado por el solicitante del permiso: selecciona las casillas que aplique				HAZARDS AND PRECAUTIONS TO BE TAKEN: To be completed by Permit Holder: tick the applicable box ☒			
	Si/Yes	No	N/A		Si/Yes	No	N/A
¿La ventilación es adecuada? / Is ventilation adequate?	☒	☐	☐	¿Se requiere humedecer el área del trabajo? / Is wetting down required?	☐	☒	☐
¿Se requiere de un vigía mientras se realiza el trabajo? Is a fire sentry required for the duration of the job?	☒	☐	☐	¿Se requiere un vigía después de terminar el trabajo? Is a fire watch required after work is completed?	☐	☒	☐
¿Se requieren cortinas para soldadura? Are welding screens required?	☐	☒	☐	¿Se requiere extractor de humos? Is fume extraction required?	☐	☒	☐
¿Hay detector contra incendio o sistemas de supresión de incendio apagados en el área? Is hot work area Fire detection and/or suppression system turned off?	☒	☐	☐	¿Al terminar el trabajo en caliente se hizo una inspección 1 hora después para verificar si hay fuego? At the completion of hot work an inspection was carried out after 1 hour to check for fires?	☐	☒	☐

C. AUTORIZACION Y ACEPTACION - AUTHORIZATION AND ACCEPTANCE

Solicitante de permiso - Permit Holder		Emisor de Permiso - Permit Issuer	
Yo confirmo que todas las verificaciones se han realizado y los controles han sido implementados y documentados en el análisis de riesgos. I confirm that all checks have been carried out and controls implemented and documented to risk assessment form		Todas las secciones de este formato han sido completadas y entrego este permiso para un trabajo en caliente. All sections of this form have been completed and I issue this Permit to perform Hot Work	
Nombre / Name: <u>Luis B. Figueroa</u>	Fecha / Date: <u>3-5-20</u>	Nombre / Name:	Fecha / Date:
Firma / Signature: <u>[Signature]</u>	Hora / Time: <u>9:45 am</u>	Firma / Signature:	Hora / Time:

D. Vigía anota en caso lo requiera el análisis de riesgo - Fire Watch record sheet if required by Risk Assessment				Permanencia del vigía	
Vigía Fire Watcher	Entrada - Sign On			Salida - Sign Off	
Fecha / Date	Nombre / Name	Hora entrada Time on	Firma / Signature	Hora de salida Time off	Firma / Signature

E. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE - CANCELLATION of HOT WORK PERMIT			
Solicitante del permiso - Permit Holder		Emisor de permiso - Permit Issuer	
Yo confirmo que todo regresará a su estado inicial I confirm that all are back in Normal State:		Yo verifiqué que el área se encuentra en su estado inicial I verified that the area is in Normal State:	
Nombre / Name:	Fecha / Date:	Nombre / Name:	Fecha / Date:
Firma / Signature:	Hora / Time:	Firma / Signature:	Hora / Time:

Date: 5/14/2022

Date: 3/11/2022

Author / Autor		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante		Permit Holder / Titular del Permiso	
Name/Nombre:	Sign/Firma:	Name/Nombre:	Sign/Firma:	Name/Nombre:	Sign/Firma:
Task Steps / Pasos a Realizar Medición de Maxima Eje y la ver BOTE en el toruo segun muestra	Hazard / Peligro uso de grua sobre cabeza auto.	Who is at Risk / Quién está en riesgo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Level of Risk / Niveles de Riesgo L LOW M Medium H HIGH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo Inspeccion del Equipo de uso de grua - operador certificado uso de E.P.R. Recomendado. uso de tierra en las. Trabajo en equipo.	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L LOW M Medium H HIGH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

Work Scope / Ambito de trabajo:

☒ Mechanical / Mecanico☐ Electrical / Electrico☐ Others / Otros:

Date: 03/05/22

Trabajos en el magnet		Author / Autor Name/Nombre: <u>Shmy Ortiz</u> (Print / Imprimir)		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: <u>[Signature]</u> (Print / Imprimir)		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: <u>Shmy Ortiz</u> (Print / Imprimir)			
Sign/Firma: <u>[Signature]</u>		Sign/Firma: <u>[Signature]</u>		Sign/Firma: <u>[Signature]</u>		Sign/Firma: <u>[Signature]</u>			
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección y Reparación del equipo.	obstáculos de nivel.				✓	Reunión de grupo para asignar labores y realizar análisis de riesgo.			
uso de telehandler.	carga suspendida				✓	operador certificado equipos de izaje en buen estado.			
uso de equipo oxígeno	gases combustibles, partículas de polvo				✓	Protección Personal. Inspección de accesorios del equipo (mangueras, válvulas)			
Confeción de placa para refuerzo	Proyección de fragmentos				✓	uso de careta facial y protección respiratoria.			
uso de herramientas de impacto.	objetos sueltos - cortantes				✓	Inspección de herramientas en buen estado.			
Mecánicos asignados a la tarea.									

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

Work Scope / Ambito de trabajo:

☒ Mechanical / Mecanico☐ Electrical / Electrico☐ Others / Otros: 3/5/22

Date:

Inductores "Reconstrucción y Pintura"

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso						
Name/Nombre: Mario Baez	Name/Nombre: [Signature]	Name/Nombre: Mario Baez						
Sign/Firma: [Signature]	Sign/Firma: [Signature]	Sign/Firma: [Signature]						
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado			
			L LOW	M Medium	H HIGH	L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección de Área de trabajo	Objetos que obstruyan Tránsito							
Reconstrucción de Tuberías	Alfrescos obstruyen Pasadizos							
Pintura de Tuberías	Sustancias Peligrosas							
Limpieza de Área de Trabajo	Partículas de polvo obstruyen Pasadizos							

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Autor: Armando Lara Sitio: Placeres de Cobre Tarea/Task: SG-CO-7001 date: 3-8-22

Official de Seguridad/Safety officer: _____ Responsable/Approver: Wilson Serna Firma/Signature: [Signature]
 Nombre/Name Supervisor, Superintendente o Gerente By Approver
 Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System Fecha de revisión/Review date: _____

Pasos Step	Peligro Hazard	¿Quién está en riesgo? Who Is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk		
			Bajo Low	Medio Medium	Alto High		B L	M	A H
Entrada al área de trabajo	desmayo adheridos	Personal Técnico		✓		avertir al área, uso de EPP, uso de guantes, proteccion auditiva, lentes para quemaduras, uso de extintor	✓		
Inspección de equipo	desmayo adheridos	Personal Técnico			✓	uso de EPP, uso de botas para quemaduras, uso de proteccion auditiva, uso de extintor, extintor		✓	
Revisión de niveles	desmayo adheridos	Personal Técnico			✓	avertir al área, uso de botas para quemaduras, uso de proteccion auditiva, uso de extintor, extintor		✓	
Salida del área de trabajo	desmayo adheridos	Personal Técnico	✓				✓		

Jerarquia de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
 Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train

Fecha de emisión:	20/05/2021
Issue date:	
Revision:	7

Administrar-Entrenar/Administer-Train

EPP/PPE


Work Scope / Ambito de trabajo:



Mechanical / Mecanico



Electrical / Electrico



Others / Otros:

Date: 3-5-22

Instala con de estigueras a viga de Carga.

Author / Autor Name/Nombre: <u>Pepe Caño</u> Sign/Firma: <u>Pepe Caño</u>		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: <u>WILSON SERRA</u> Sign/Firma: <u>WILSON SERRA</u>		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: _____ Sign/Firma: _____					
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH
Realizar Permisos de trabajos.	Soberos Cables	Personas que	/			Coordinar acceso a area de Trabajo con operadores en sitio	/		
Correrse a caso areas.	Cables de cable	Personas que	/			Utilizar equipo de protección personal.	/		
Verificar cable de equipos de elevación	Cable de objeto.	Personas que	/			Verificar permisos.	/		
Abrir con Plataforma elevadora	Cable de altura.	Personas que	/			Limitar area de trabajo	/		
avisar para			/			Utilizar herramientas adecuadas.	/		
identificar cables	atrapamiento	Personas que	/			Colocar mantas en sitio.	/		
Chuscher 400', 300',									

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

[illegible]

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum



Work Scope / Ambito de trabajo: ☒ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: Date: 3/5/22

Preservación de elementos de Housing Bearing

Author / Autor Name/Nombre: <u>Henry Ortiz</u> Sign/Firma: <u>Henry Ortiz</u>		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: <u>[Signature]</u> Sign/Firma: <u>[Signature]</u>		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: <u>[Signature]</u> Sign/Firma: <u>[Signature]</u>					
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L Low	M Medium	H High		L Low	M Medium	H High
Identificación del área de trabajo	Auido obstruyendo a desnivel	Todos los mec. involucrados		✓		Realizar análisis PPE antes iniciar la tarea. Usar protección auditiva.		✓	
Movilización de piezas al área de trabajo	objetos en mov. " suspendidos en carga en mov. uso grúa	Todos los mec. involucrados		✓		Señalizar área de trabajo personal calificado para operar grúa. Inspección de equipo de izaje		✓	
Limpieza de piezas	Recepción de superficies sucias. Partículas de polvo involucradas	Todos los mecánicos involucrados		✓		uso de camell con guantes y buena práctica en el uso. Utilizar para manipular uso correcto de EPP		✓	
Preservación de elementos	Sustancias químicas. Todos los material explosivos mecánicos. Carga por sustancia involucrados			✓		Realizar buenas prácticas al mover los elementos. uso de spray preservando (msd) para manipular		✓	

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación

[illegible]

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

Work Scope / Ambito de trabajo:

☒ Mechanical / Mecanico☐ Electrical / Electrico☐ Others / Otros:

Date: 8/5/22

limpieza, Mantenimiento de andamios 322-Hr-3/25

322-Hr-3/25

Author / Autor Name/Nombre: <u>Steve McLe</u> (Print / Imprenta)		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: <u>W. Pineda</u> (Print / Imprenta)		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: _____ (Print / Imprenta)					
Sign/Firma: _____		Sign/Firma: _____		Sign/Firma: _____					
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección de Area de trabajo	obstrucción de drenaje Tramado de alfileres					limpieza de Area de riesgo uso de EPP (casco, botas, correa de seguridad)			
limpieza de pisos	Sustancias inflamables Cables sueltos					uso de linterna, de antorchas uso de fajas de contención			
Construcción de Bovedas	Profundidad de Bovedas Perforación de Bovedas	Mecánico				uso de herramienta manual y columna de acero para Bovedas			
Revisión de empalmes	torques Empalmes					uso de botas anti golpe			
Almacen de orina con modo de 0.6 l/min.	Sustancias toxicas					uso de mascarillas con filtros			
Orden y limpieza	Torres de ventilación	Técnico				limpieza de Area de trabajo			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents**First Safety – First Quantum**

[illegible]

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

Tema / Subject: LA UNION HACE LA FUERZA	Fecha/Date: 03-05-2022
Departamento/Department: WORKSHOP	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: Wilmer SERNA	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback
(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	44044	Wilmer SERNA	DIA	Esp. mto	<i>[Signature]</i>
2	044997	Michell Hernandez	DIA	Mec	<i>[Signature]</i>
3	044038	Antonio Leo	DIA	Mec	<i>[Signature]</i>
4	048975	Felipe Cortio	DIA	Mec	<i>[Signature]</i>
5	042395	Diego Rodriguez	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
6	043093	Enrique Marquez	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
7	043217	Roberto Santamaría	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
8	043983	Luis E. Rodriguez	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
9	040480	Luis Riba	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panamá
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



CHECK LIST - MAN LIFT

Fecha: 3-5-22
 Operador: Seape Castro
 Horometro inicial: _____

Turno: Diurno
 Supervisor: Wilson SERNA
 Horometro Final: _____

Bueno
Malo

✓
X

- 1 Rueda direccionales, aros y tuercas.
- 2 Ejes de ruedas direccionales.
- 3 Mecanismo de brazos de dirección
- 4 Cilindros hidraulicos de dirección.
- 5 Ruedas de tracción, aros y tuercas.
- 6 Cilindro de la torre o inferior de elevación.
- 7 Cilindro medio de elevación
- 8 Cilindro de elevacion superior.
- 9 Cilindro de nivelación
- 10 Cilindro del brazo.
- 11 Revisar torre de la pluma.
- 12 Revisar pluma media.
- 13 Revisar la pluma principal
- 14 Revisar brazo de la plataforma.
- 15 Revisar plataforma.
- 16 Revisar base giratoria.
- 17 Revisar todas las líneas hidráulicas.
- 18 Luces indicadoras del control de tierra.
- 19 Interruptores del control de piso.
- 20 Switch de parada de emergencia.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

- 21 Bateria, bornes y conexiones.
- 22 Nivel de aceite de motor.
- 23 Nivel del refrigerante.
- 24 Fugas en líneas de combustible.
- 25 Tanque de combustible y tapa.
- 26 Estado de la faja y ventilador.
- 27 Estado mangueras del refrigerante.
- 28 Tanque hidraulico y tapa.
- 29 Plataforma. Puerta, seguro.
- 30 Mecanismo de rotación de la plataforma.
- 31 Luces indicadoras de la plataforma.
- 32 Interruptores de la plataforma.
- 33 Switch de para de emergencia.
- 34 Mandos y controles de la plataforma.
- 35 Interruptor pedal de la plataforma.
- 36 Comprobar funcionamiento de los frenos.
- 37 Base de la plataforma
- 38 Barandas de la plataforma.
- 39 Arnés del operador.
- 40 Línea de vida del operador.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

OBSERVACIONES:

Equipo sin servicio de mantenimiento

Seape Castro
 Firma del Operador

[Firma]
 Firma del Supervisor



Work Scope / Ambito de trabajo:

☐ Mechanical / Mecanico

☐ Electrical / Electrico

☐ Others / Otros:

Date: 3-5-22

Author / Autor Name/Nombre: <u>Hebin Gallo, do</u> Sign/Firma: <u>Hebin Gallo, do</u>		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: <u>[Signature]</u> Sign/Firma: <u>[Signature]</u>		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: <u>Hebin Gallo, do</u> Sign/Firma: <u>Hebin Gallo, do</u>						
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quien está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado			
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH	
Impaccar lo cono del trabajo Selección de Herramientas y materiales Inspección del material Fabricación de Pines para ensamblado de la caja del magneto Aplicación del GdL de donde se extraen los pines Parquizar los pines en la caja del magneto Verificar la altura del	Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado Que el trabajo sea realizado por personal capacitado	Mecánicos				Darse cono de trabajo Comprar el material Uso de GPO (Bases) Selección de Herramientas y materiales Inspección del equipo de trabajo Retirar el material y Certificarlo Uso de GPO Impaccar los pines Parquizar los pines y Certificarlos Inspección de los pines Uso de GPO (Bases) Impaccar el equipo (Imágenes cables) Retirar el equipo de control (Imagen de cable) Uso de GPO (Imágenes cables) Verificar la altura del				

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum

[illegible]

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum